




자동차성능-상태점검기록부 ([] 자동차가격조사-산정 선택)			
제 78-00-008080 호 ※ 자동차가격조사-산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스 입니다.			
자동차 기본정보 (가격산정 기준가격은 매수인이 자동차가격조사-산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)			
① 차명 투싼(TUCSON) (세부모델:)		② 자동차등록번호 160하2726	
③ 연식 2021 ④ 검사유효기간 2024년05월 10일 ~ 2025년05월 09일			
⑤ 최초등록일 2021-05-10 ④ 변속기 ☒ 자동 ☐ 수동 ☐ 세미오토			
⑦ 차대번호 KMHJB81BGMU047900 종류 ☐ 무단변속기 ☐ 기타()			
⑧ 사용연료 ☒ 가솔린 ☐ 디젤 ☐ LPG ☐ 하이브리드 ☐ 전기 ☐ 수소전기 ☐ 기타			
⑨ 원동기형식 G4FP ⑩ 보증유형 ☒ 자가보증 ☐ 보험사보증[]		가격산정 기준가격 만원	
자동차 종합상태 (색상, 주요옵션, 가격조사-산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사-산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)			
⑪ 사용이력 상 태 항목 / 해당부품 가격조사-산정액 및 특기사항			
주행거리 및 계기상태 ☒ 양호 ☐ 불량 현재 주행거리[89,374 km]		만원	
차대번호 표기 ☒ 양호 ☐ 부식 ☐ 훼손(오손) ☐ 상이 ☐ 변조(변타) ☐ 도말		만원	
배출가스 ☐ 일산화탄소 ☐ 탄화수소 ☐ 매연 0.00 %, 0ppm, 0 %		만원	
튜닝 ☒ 없음 ☐ 있음 ☐ 적법 ☐ 불법 ☐ 구조 ☐ 장치		만원	
특별이력 ☒ 없음 ☐ 있음 ☐ 침수 ☐ 화재		만원	
용도변경 ☐ 없음 ☒ 있음 ☒ 렌트 ☐ 영업용		만원	
색 상 ☐ 무채색 ☐ 유채색 ☐ 없음 ☐ 전체 ☐ 색변경		만원	
주요옵션 ☐ 없음 ☐ 있음 ☐ 섀루프 ☐ 내비게이션		만원	
리콜대상 ☒ 해당없음 ☐ 해당 리콜이행 ☐ 이행 ☐ 미이행			
사고·교환·수리 등 이력 (가격조사-산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사-산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)			
※ 상태표시 부호 : X (교환), W (판금 또는 용접), C (부식), A (흡진), U (요철), T (손상) ※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시			
			
			
⑫ 사고이력(유의사항 4 참조) ☒ 없음 ☐ 있음 단순수리 ☐ 없음 ☒ 있음			
⑬ 교환, 판금 등 이상 부위 가격조사-산정액 및 특기사항			
외판부위	1랭크	☒ 1.후드 ☐ 2.프론트펜더 ☐ 3.도어 ☐ 4.트렁크 리드 ☒ 5.라디에이터서포트(볼트체결부품)	
	2랭크	☒ 6.쿼터패널(리어펜더) ☐ 7.루프패널 ☐ 8.사이드실패널	
주요골격	A랭크	☐ 9.프론트패널 ☐ 10.크로스멤버 ☐ 11.인사이드패널 ☐ 17.트렁크플로어 ☐ 18.리어패널	
	B랭크	☐ 12.사이드멤버 ☐ 13.휠하우스 ☐ 14.필러패널(☐ A, ☐ B, ☐ C) ☐ 19.패키지트레이	
	C랭크	☐ 15.대쉬패널 ☐ 16.플로어패널	

자동차 세부상태 (가격조사-산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사-산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)					
⑭ 주요장치	항목 / 해당부품	상 태	가격조사-산정액 및 특기사항		
자기진단	원동기	☒ 양호 ☐ 불량	만원		
	변속기	☒ 양호 ☐ 불량			
원동기	작동상태(공회전)	☒ 양호 ☐ 불량	만원		
	오일 누유	실린더 커버(로커암 커버)		☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		실린더 헤드 / 개스킷		☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		실린더 블록 / 오일팬		☐ 없음 ☐ 미세누유 ☒ 누유	
	오일 유량	☒ 적정 ☐ 부족		만원	
	냉각수 누수	실린더 헤드 / 개스킷			☒ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수
		워터펌프			☒ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수
		라디에이터			☒ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수
		냉각수 수량		☒ 적정 ☐ 부족	
	커먼레일	☐ 양호 ☐ 불량			
변속기	자동 변속기 (A/T)	오일누유 ☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	만원		
	수동 변속기 (M/T)	오일유량 및 상태		☐ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다	
		작동상태(공회전)		☒ 양호 ☐ 불량	
		오일누유		☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		기어변속장치		☐ 양호 ☐ 불량	
		오일유량 및 상태		☐ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다	
	작동상태(공회전)	☐ 양호 ☐ 불량			
동력전달	클러치 어셈블리	☐ 양호 ☐ 불량	만원		
	등속조인트	☒ 양호 ☐ 불량			
	추진축 및 베어링	☐ 양호 ☐ 불량			
	디퍼렌셜 기어	☐ 양호 ☐ 불량			
조향	동력조향 작동 오일 누유	☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	만원		
	작동 상태	스티어링 펌프		☐ 양호 ☐ 불량	
		스티어링 기어(MDPS포함)		☒ 양호 ☐ 불량	
		스티어링조인트		☒ 양호 ☐ 불량	
		파워고압호스		☐ 양호 ☐ 불량	
		타이로드엔드 및 볼 조인트		☒ 양호 ☐ 불량	
제동	브레이크 마스터 실린더오일 누유	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	만원		
	브레이크 오일 누유	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유			
	배력장치 상태	☒ 양호 ☐ 불량			
전기	발전기 출력	☒ 양호 ☐ 불량	만원		
	시동 모터	☒ 양호 ☐ 불량			
	와이퍼 모터 기능	☒ 양호 ☐ 불량			
	실내				

