




자동차 성능·상태 점검 기록부 ([] 자동차 자격 조사·산정 선택)				
제 78-00-014174 호 ※ 자동차 자격 조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.				
자동차 기본정보 (가격산정 기준가격은 매수인이 자동차 자격 조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)				
① 차명	아반떼(AVANTE)		② 자동차등록번호	179허9980
③ 연식	2025	④ 검사유효기간	2025년 04월 18일 ~ 2027년 04월 17일	
⑤ 최초등록일	2025-04-18		④ 변속기 종류	☐ 자동 ☐ 수동 ☐ 세미오토
⑦ 차대번호	KMHLN41EESU018400		☒ 무단변속기 ☐ 기타()	
⑧ 사용연료	☒ 가솔린 ☐ 디젤 ☐ LPG ☐ 하이브리드 ☐ 전기 ☐ 수소전기 ☐ 기타			
⑨ 원동기형식	G4FM	⑩ 보증유형	☒ 자가보증 ☐ 보험사보증[] 가격산정 기준가격 만원	
자동차 종합상태 (색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차 자격 조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)				
⑪ 사용이력	상 태		항목 / 해당부품	가격조사·산정액 및 특기사항
주행거리 및 계기상태	☒ 양호 ☐ 불량		현재 주행거리[5,111 km]	만원
	☐ 많음 ☐ 보통 ☒ 적음			
차대번호 표기	☒ 양호 ☐ 부식 ☐ 훼손(오손) ☐ 상이 ☐ 변조(변타) ☐ 도말		만원	
배출가스	☐ 일산화탄소 ☐ 탄화수소 ☐ 매연		0.00 %, 0ppm, 0 %	만원
튜닝	☒ 없음 ☐ 있음 ☐ 적법 ☐ 불법 ☐ 구조 ☐ 장치		만원	
특별이력	☒ 없음 ☐ 있음		☐ 침수 ☐ 화재	만원
용도변경	☐ 없음 ☒ 있음		☒ 렌트 ☐ 영업용	만원
색 상	☐ 무채색 ☐ 유채색		☐ 없음 ☐ 전체 ☐ 색변경	만원
주요옵션	☐ 없음 ☐ 있음		☐ 섀루프 ☐ 내비게이션	만원
리콜대상	☒ 해당없음 ☐ 해당		리콜이행	☐ 이행 ☐ 미이행
사고·교환·수리 등 이력 (가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차 자격 조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)				
※ 상태표시 부호 : X (교환), W (판금 또는 용접), C (부식), A (흡진), U (요철), T (손상) ※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시				
   				
⑫ 사고이력(유의사항 4 참조)	☒ 없음 ☐ 있음		단순수리	☒ 없음 ☐ 있음
⑬ 교환, 판금 등 이상 부위			가격조사·산정액 및 특기사항	
외판부위	1랭크	☐ 1.후드 ☐ 2.프론트펜더 ☐ 3.도어 ☐ 4.트렁크 리드 ☐ 5.라디에이터서포트(볼트체결부품)		만원
	2랭크	☐ 6.쿼터패널(리어펜더) ☐ 7.루프패널 ☐ 8.사이드실패널		
주요골격	A랭크	☐ 9.프론트패널 ☐ 10.크로스멤버 ☐ 11.인사이드패널 ☐ 17.트렁크플로어 ☐ 18.리어패널		만원
	B랭크	☐ 12.사이드멤버 ☐ 13.휠하우스 ☐ 14.필러패널(☐ A, ☐ B, ☐ C) ☐ 19.패키지트레이		
	C랭크	☐ 15.대쉬패널 ☐ 16.플로어패널		

자동차 세부상태 (가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차 자격 조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)				
⑭ 주요장치	항목 / 해당부품		상 태	
자기진단	원동기		☒ 양호 ☐ 불량	
	변속기		☒ 양호 ☐ 불량	
원동기	작동상태(공회전)		☒ 양호 ☐ 불량	
	오일 누유	실린더 커버(로커암 커버)	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		실린더 헤드 / 개스킷	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		실린더 블록 / 오일팬	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	오일 유량		☒ 적정 ☐ 부족	
	냉각수 누수	실린더 헤드 / 개스킷	☒ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수	
		워터펌프	☒ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수	
		라디에이터	☒ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수	
	냉각수 수량		☒ 적정 ☐ 부족	
	커먼레일		☐ 양호 ☐ 불량	
변속기	자동 변속기 (A/T)	오일누유	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		오일유량 및 상태	☐ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다	
		작동상태(공회전)	☒ 양호 ☐ 불량	
	수동 변속기 (M/T)	오일누유	☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		기어변속장치	☐ 양호 ☐ 불량	
		오일유량 및 상태	☐ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다	
동력전달	클러치 어셈블리		☐ 양호 ☐ 불량	
	동축조인트		☒ 양호 ☐ 불량	
	추진축 및 베어링		☐ 양호 ☐ 불량	
	디퍼렌셜 기어		☐ 양호 ☐ 불량	
조향	동력조향 작동 오일 누유		☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	작동 상태	스티어링 펌프	☐ 양호 ☐ 불량	
		스티어링 기어(MDPS포함)	☒ 양호 ☐ 불량	
		스티어링조인트	☒ 양호 ☐ 불량	
		파워고압호스	☐ 양호 ☐ 불량	
		타이로드엔드 및 볼 조인트	☒ 양호 ☐ 불량	
제동	브레이크 마스터 실린더오일 누유		☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	브레이크 오일 누유		☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	배력장치 상태		☒ 양호 ☐ 불량	
전기	발전기 출력		☒ 양호 ☐ 불량	
	시동 모터		☒ 양호 ☐ 불량	
	와이퍼 모터 기능		☒ 양호 ☐ 불량	
	실내송풍 모터		☒ 양호 ☐ 불량	
	라디에이터 팬 모터		☒ 양호 ☐ 불량	
고전원 전기장치	윈도우 모터		☒ 양호 ☐ 불량	
	충전구 절연 상태		☐ 양호 ☐ 불량	
	구동축전지 격리 상태		☐ 양호 ☐ 불량</	

자동차 기타정보 (이 항목은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적습니다)				※ 자동차가격조사·산정의 보증에 관한 사항 등	
	항 목			가격조사·산정	
수리필요	외장	☐ 양호 ☐ 불량	내장	☐ 양호 ☐ 불량	만원
	광택	☐ 양호 ☐ 불량	룸 크리닝	☐ 양호 ☐ 불량	
	휠	☐ 양호 ☐ 불량	운전석	☐ 전 ☐ 후 / 동반석 ☐ 전 ☐ 후	
	타이어	☐ 양호 ☐ 불량	운전석	☐ 전 ☐ 후 / 동반석 ☐ 전 ☐ 후 / ☐ 응급	
	유리	☐ 양호 ☐ 불량			
기본품목	보유상태 ☐ 있음 ☐ 없음 (☐ 사용설명서 ☐ 안전상각대 ☐ 잭 ☐ 스퍼너)				
최종 가격조사·산정 금액 만원					
이 가격조사·산정가격은 보험개발원의 차량기준가액을 바탕으로 한 기준가격과 (☐ 기술사회, ☒ 한국자동차진단보증협회) 기준서를 적용하였음					
㉕ 특기사항 및 점검자의 의견	성능·상태점검자	A/S 잔존차량, 비금속또는탈부착가능부품은점검사항에서제외되며중고차특성상부분적인판금,도색,부식은있을수있습니다.			
	가격·조사산정자				
유의사항					
※ 자동차성능·상태점검의 보증에 관한 사항 등					
1. ○ 자동차매매업자는 자동차성능·상태점검기록부(가격조사·산정 부분 제외)에 기재된 내용을 고지하지 아니하거나 거짓으로 고지함으로써 매수인에게 재산상 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 집니다. ○ 자동차성능·상태점검자가 거짓 또는 오류가 있는 자동차성능·상태점검 내용을 제공하여 아래의 보증기간 또는 보증거리 이내에 자동차의 실제 성능·상태가 다른 경우, 자동차매매업자는 매수인의 재산상 손해를 배상할 책임을 지며, 자동차성능·상태점검자에게 이를 구상할 수 있습니다.(매수인이 자동차성능·상태점검자가 가입한 책임보험 등을 통해 별도로 배상받는 경우는 제외) ○ 자동차인도일부터 보증기간은 (30)일, 보증거리는 (2,000)킬로미터로 합니다. (보증기간은 30일 이상, 보증거리는 2천킬로미터 이상이어야 하며, 그 중 먼저 도래한 것을 적용) ○ 자동차매매업자는 자동차 자동차성능·상태점검기록부를 매수인에게 고지할 때 현행 자동차성능·상태점검자의 보증범위(국토교통부 고시)를 첨부하여 고지하여야 합니다. 동 보증범위는 '자동차성능·상태점검자의 보증범위'(국토교통부 고시)에 따르며, 법제처 국가법령정보센터 또는 국토교통부 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. ○ 자동차의 리콜에 관한 사항은 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 확인할 수 있습니다. ○ 자동차365(www.car365.go.kr)에서 실매물 조회 및 정비이력 확인을 할 수 있습니다. - 자동차365 > 자동차 실매물검색 > 차량번호 입력 - 자동차365 > 자동차 이력조회 > 매매용차량조회 >자동차등록번호 검색 2. 자동차의 구조·장치 등의 성능·상태를 고지하지 아니한 자나 점검한 내용을 거짓으로 고지한 자는 「자동차관리법」 제80조제6호 및 제7호에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처합니다. 3. 자동차성능·상태점검자가 거짓으로 자동차성능·상태 점검을 하거나 실제 점검한 내용과 다른 내용을 제공한 경우 「자동차관리법」 제80조제9호의2에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하며, 「자동차관리법 제21조제2항 등의 규정에 따른 행정처분의 기준과 절차에 관한 규칙」 제5조제1항에 따라 1차 사업정지 30일, 2차 사업정지 90일, 3차 사업장 폐쇄의 행정처분을 받습니다. 4. ㉔ 사고이력 인정은 사고로 자동차 주요 골격 부위의 판금, 용접수리 및 교환이 있는 경우로 한정합니다. 단, 쿼터패널, 루프패널, 사이드실패널 부위는 절단, 용접 시에만 사고로 표기합니다. (후드, 프론트펜더, 도어, 트렁크리드 등 외판 부위 및 범퍼에 대한 판금, 용접수리 및 교환은 단순수리로서 사고에 포함되지 않습니다) 5. 자동차성능·상태점검은 국토교통부장관이 정하는 자동차성능·상태점검 방법에 따라야 합니다. 6. 「자동차관리법 시행규칙」 제120조제2항에 따라 자동차성능·상태점검기록부는 해당 기록부의 발급일을 기준으로 120일 이내에 이루어진 자동차 성능·상태점검으로 한정합니다. 7. 체크항목 판단기준(예시) ○ 미세누유(미세누수): 해당부위에 오일(냉각수)이 비치는 정도로서 부품 노후로 인한 현상 ○ 누유(누수): 해당부위에서 오일(냉각수)이 맺혀서 떨어지는 상태 ○ 부식: 차량하부와 외판의 금속표면이 화학반응에 의해 금속이 아닌 상태로 상실되어 가는 현상(단순히 녹슬어 있는 상태는 제외합니다) ○ 침수: 자동차의 원동기, 변속기 등 주요장치 일부가 물에 잠긴 흔적이 있는 상태 ○ 현재 주행거리: 자동차성능·상태점검 당시 해당 차량 주행거리계의 주행거리를 기록하되, 기록한 주행거리가 자동차전산정보처리조직(자동차관리정보시스템)으로부터 받은 주행거리(주행거리계 교체 정보 포함)보다 적은 경우 '특기사항 및 점검자의 의견' 란에 이를 적어야 합니다.					
점검 장면 촬영 사진					
					
서 명					
「자동차관리법」 제58조 및 같은 법 시행규칙 제120조·제123조의5에 따라 (☒ 중고자동차성능·상태를 점검, ☐ 자동차가격조사·산정) 하였음을 확인합니다.					
2025년 08월 21일					
정비소연합					
자동차 성능·상태 점검자		(주)퀀텀모빌리티_화성센터 김성일 (인)			
자동차가격조사·산정자		주식회사 퀀텀모빌리티 자동차매매업소 (인)			
자동차 성능·상태 고지자		본인은 위 자동차성능·상태점검기록부(☐ 자동차가격조사·산정 선택)를 발급받은 사실을 확인합니다.			
년 월 일		매수인		(서명 또는 인)	
만료일 : 2025-12-18					