




자동차 성능·상태 점검 기록부 ([] 자동차 자격 조사·산정 선택)				
제 78-00-015205 호 ※ 자동차 자격 조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.				
자동차 기본정보 (가격산정 기준가격은 매수인이 자동차 자격 조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)				
① 차명	아반떼(AVANTE)		② 자동차등록번호	181허1228
③ 연식	2025	④ 검사유효기간	2025년 04월 30일 ~ 2027년 04월 29일	
⑤ 최초등록일	2025-04-30		④ 변속기 종류	☐ 자동 ☐ 수동 ☐ 세미오토
⑦ 차대번호	KMHLN41EESU029287		☒ 무단변속기 ☐ 기타()	
⑧ 사용연료	☒ 가솔린 ☐ 디젤 ☐ LPG ☐ 하이브리드 ☐ 전기 ☐ 수소전기 ☐ 기타			
⑨ 원동기형식	G4FM	⑩ 보증유형	☒ 자가보증 ☐ 보험사보증[] 가격산정 기준가격 만원	
자동차 종합상태 (색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차 자격 조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)				
⑪ 사용이력	상 태		항목 / 해당부품	가격조사·산정액 및 특기사항
주행거리 및 계기상태	☒ 양호 ☐ 불량 ☐ 많음 ☐ 보통 ☒ 적음		현재 주행거리[3,169 km]	만원
차대번호 표기	☒ 양호 ☐ 부식 ☐ 훼손(오손) ☐ 상이 ☐ 변조(변타) ☐ 도말			만원
배출가스	☐ 일산화탄소 ☐ 탄화수소 ☐ 매연		0.00%, 0ppm, 0%	만원
튜닝	☒ 없음 ☐ 있음 ☐ 적법 ☐ 불법 ☐ 구조 ☐ 장치			만원
특별이력	☒ 없음 ☐ 있음 ☐ 침수 ☐ 화재			만원
용도변경	☐ 없음 ☒ 있음 ☒ 렌트 ☐ 영업용			만원
색 상	☐ 무채색 ☐ 유채색 ☐ 없음 ☐ 전체 ☐ 색변경			만원
주요옵션	☐ 없음 ☐ 있음 ☐ 섀루프 ☐ 내비게이션			만원
리콜대상	☒ 해당없음 ☐ 해당		리콜이행	☐ 이행 ☐ 미이행
사고·교환·수리 등 이력 (가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차 자격 조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)				
※ 상태표시 부호 : X (교환), W (판금 또는 용접), C (부식), A (흡진), U (요철), T (손상) ※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시				
   				
⑫ 사고이력(유의사항 4 참조)	☒ 없음 ☐ 있음		단순수리	☒ 없음 ☐ 있음
⑬ 교환, 판금 등 이상 부위			가격조사·산정액 및 특기사항	
외판부위	1랭크	☐ 1.후드 ☐ 2.프론트펜더 ☐ 3.도어 ☐ 4.트렁크 리드 ☐ 5.라디에이터서포트(볼트체결부품)		만원
	2랭크	☐ 6.쿼터패널(리어펜더) ☐ 7.루프패널 ☐ 8.사이드실패널		
주요골격	A랭크	☐ 9.프론트패널 ☐ 10.크로스멤버 ☐ 11.인사이드패널 ☐ 17.트렁크플로어 ☐ 18.리어패널		만원
	B랭크	☐ 12.사이드멤버 ☐ 13.휠하우스 ☐ 14.필러패널(☐ A, ☐ B, ☐ C) ☐ 19.패키지트레이		
	C랭크	☐ 15.대쉬패널 ☐ 16.플로어패널		

자동차 세부상태 (가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차 자격 조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)				
⑭ 주요장치	항목 / 해당부품		상 태	
자기진단	원동기		☒ 양호 ☐ 불량	
	변속기		☒ 양호 ☐ 불량	
원동기	작동상태(공회전)		☒ 양호 ☐ 불량	
	오일 누유	실린더 커버(로커암 커버)	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		실린더 헤드 / 개스킷	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		실린더 블록 / 오일팬	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	오일 유량		☒ 적정 ☐ 부족	
	냉각수 누수	실린더 헤드 / 개스킷	☒ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수	
		워터펌프	☒ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수	
		라디에이터	☒ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수	
	냉각수 수량		☐ 적정 ☒ 부족	
	커먼레일		☐ 양호 ☐ 불량	
변속기	자동 변속기 (A/T)	오일누유	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		오일유량 및 상태	☐ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다	
		작동상태(공회전)	☒ 양호 ☐ 불량	
	수동 변속기 (M/T)	오일누유	☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		기어변속장치	☐ 양호 ☐ 불량	
		오일유량 및 상태	☐ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다	
동력전달	클러치 어셈블리		☐ 양호 ☐ 불량	
	동축조인트		☒ 양호 ☐ 불량	
	추진축 및 베어링		☐ 양호 ☐ 불량	
	디퍼렌셜 기어		☐ 양호 ☐ 불량	
조향	동력조향 작동 오일 누유		☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	작동 상태	스티어링 펌프	☐ 양호 ☐ 불량	
		스티어링 기어(MDPS포함)	☒ 양호 ☐ 불량	
		스티어링조인트	☒ 양호 ☐ 불량	
		파워고압호스	☐ 양호 ☐ 불량	
		타이로드엔드 및 볼 조인트	☒ 양호 ☐ 불량	
제동	브레이크 마스터 실린더오일 누유		☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	브레이크 오일 누유		☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	배력장치 상태		☒ 양호 ☐ 불량	
전기	발전기 출력		☒ 양호 ☐ 불량	
	시동 모터		☒ 양호 ☐ 불량	
	와이퍼 모터 기능		☒ 양호 ☐ 불량	
	실내송풍 모터		☒ 양호 ☐ 불량	
	라디에이터 팬 모터		☒ 양호 ☐ 불량	
고전원 전기장치	윈도우 모터		☒ 양호 ☐ 불량	
	충전구 절연 상태		☐ 양호 ☐ 불량	
	구동축전지 격리 상태		☐ 양호 ☐ 불량	
연료				

